


Expozíciós program

A programozott automatikus mód expozíciós programját az alábbi grafikon szemlélteti:



A maximális és minimális fényérték az ISO érzékenység függvényében változik; a fenti grafikon ISO 100-zal egyenértékű ISO érzékenységet feltételez. Mátrixmérés használatakor a $16 \frac{1}{3}$ Fé feletti értékek $16 \frac{1}{3}$ Fé értékre csökkennek.