


Програмний режим експозиції

Програмний режим експозиції для програмного автоматичного режиму показано на графіку нижче.



Максимальне та мінімальне значення EV залежать від чутливості ISO; зображений вище графік наведено для чутливості, яка відповідає 100 ISO. Коли використовується матричне вимірювання, значення, що перевищують $16 \frac{1}{3}$ EV, зменшуються до $16 \frac{1}{3}$ EV.