


Програма на експозицията

Програмата на експозицията за режим с автоматична програма е показана на следната диаграма:



Максималната и минималната стойности за EV варираят според ISO чувствителността; горната диаграма показва ISO чувствителността еквивалентна на ISO 100. Когато се използва матрично измерване, стойности над $16 \frac{1}{3}$ EV се намалят до $16 \frac{1}{3}$ EV.