


Belichtungsprogramm

Das folgende Diagramm zeigt die Steuerkurve der Programmautomatik:



Die Grenzwerte des Belichtungsumfangs (minimaler und maximaler Lichtwert) hängen von der eingestellten ISO-Empfindlichkeit ab. Die oben abgebildete Kurve gilt entsprechend ISO 100. Bei Matrixmessung belichtet die Kamera alle Motive, deren Helligkeit $16 \frac{1}{3}$ LW übersteigt, mit $16 \frac{1}{3}$ LW.